



# FÜLLMEISTER




## Kammerpasteure **MultiPas-K** Maschinen-Baugrößen




### **MultiPas-K-2P**

2 Paletten nebeneinander




### **MultiPas-K-3P**

3 Paletten nebeneinander




### **MultiPas-K-4P**

4 Paletten  
nebeneinander




**MultiPas-K-4P / 2+2**

2 Paletten nebeneinander +  
2 Paletten hintereinander  
= 4 Paletten



**MultiPas-K-6P / 3+3**

3 Paletten nebeneinander +  
3 Paletten hintereinander  
= 6 Paletten



**MultiPas-K-8P / 4+4**

4 Paletten  
nebeneinander +  
4 Paletten  
hintereinander  
= 8 Paletten